


СОГЛАСОВАНО

Председатель МО ВОРДИ
Амурского района


« 12 » мал

И. Л. Королева

2025г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУ ДО ДОЦ «Орбита»


« 14 » ав

Е. В. Шабанова

2025г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
детский оздоровительный центр «Орбита»
Амурского муниципального района Хабаровского края**

КОРПУС №3

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

1. Общие сведения об объекте

1.1.	Наименование (вид) объекта	<u>МАУ ДО ДОО «Орбита»</u>
1.2.	Адрес объекта	<u>680547 Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита</u>
1.3.	Сведения о размещении объекта	Корпус №2 располагается на территории детского оздоровительного центра "Орбита". Здание одноэтажное, каменное, имеет два эвакуационных выхода. Двери - алюминиевые стеклопакеты, двойные, распашные, открываются наружу. S 489,6 кв. м. Год постройки 1971, капитальный ремонт не проводился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ апрель-май 2025 года. Подъезд к объекту осуществляется со стороны проезжей части садоводческого некоммерческого товарищества "Урожайное". Режим работы (функционирования) объекта (круглогодично, сезонно): сезонный, круглосуточный, период с июня по сентябрь
1.4.	Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края МАУ ДО ДОО «Орбита»
1.5.	Юридический адрес организации (учреждения)	682640, Хабаровский край г. Амурск, пр-кт Комсомольский 2а.
1.6.	Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)	На праве оперативного управления
1.7.	Форма собственности (государственная, негосударственная)	Государственная
1.8.	Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)	Муниципальная
1.9.	Вышестоящая организация (наименование)	Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района
1.10.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты	682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, (42142) 99-818

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.	Сфера деятельности	Образование; сфера услуг
------	--------------------	--------------------------

2.2.	Виды оказываемых услуг	Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей
2.3.	Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)	На объекте, круглосуточное пребывание
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Возраст с 6 до 17 лет
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
2.6.	Плановая мощность	185 человек в смену
2.7.	Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Территория Детского оздоровительного центра «Орбита» расположена в районе СНТ «Урожайное» - «Новое». Путь следования: с остановки «Автовокзал» в г. Амурск рейсовым автобусом №102 сообщением «Автовокзал – Дачи СНТ «Новое». Остановка «Орбита» Нет
3.2.	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	
3.2.1.	расстояние до объекта от остановки транспорта	200 м
3.2.2.	время движения (пешком)	5 - 10 мин
3.2.3.	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Нет
3.2.4.	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером	Нет
3.2.5.	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная	Нет
3.2.6.	Перепады высоты на пути	Нет

3.3.	Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:																										
	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Категория инвалидов (вид нарушения)</th><th>Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)</th></tr><tr><td>1</td><td>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>2</td><td>передвигающиеся на креслах-колясках</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>3</td><td>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>4</td><td>с нарушениями зрения</td><td>ДУ</td></tr><tr><td>5</td><td>с нарушениями слуха</td><td>ДУ</td></tr><tr><td>6</td><td>с нарушениями умственного развития</td><td>ДУ</td></tr></table>			№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД	2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	4	с нарушениями зрения	ДУ	5	с нарушениями слуха	ДУ	6	с нарушениями умственного развития	ДУ			
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)																									
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД																									
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД																									
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД																									
4	с нарушениями зрения	ДУ																									
5	с нарушениями слуха	ДУ																									
6	с нарушениями умственного развития	ДУ																									
3.4.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон																										
	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Основные структурно-функциональные зоны</th><th>Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов</th></tr><tr><td>1</td><td>Территория, прилегающая к зданию (участок)</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход (входы) в здание</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>3</td><td>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>4</td><td>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>5</td><td>Санитарно-гигиенические помещения</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>6</td><td>Система информации и связи (на всех зонах)</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>7</td><td>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</td><td>ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)</td></tr></table>			№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)	2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)	5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)	6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов																									
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД																									
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, У); ВНД (К, О)																									
3.5.	Итоговое заключение о состоянии доступности объекта	Объект признан условно доступным (с помощью сопровождающих, содействия сотрудников ДОЦ «Орбита» и иных лиц ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта) для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями зрения и инвалидов с нарушением умственного развития. Объект признан не доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, и передвигающихся на креслах колясках (невозможность обеспечения беспрепятственного передвижения по территории детского оздоровительного центра «Орбита»).																									

4. Управленческое решение

4.1.	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта		
	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2.	Период проведения работ		В рамках исполнения плана
4.3.	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации		ДУ (С, Г, У)
4.4.	Для принятия решения требуется, не требуется согласование		Требуется
	Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается		Нет
	Информация размещена (обновлена) на официальном сайте ДООЦ «Орбита»		Да (орбита.амурск-обр,рф)
5	Особые отметки		
	Паспорт сформирован на основании:		

	1. Анкеты (информации об объекте) от "28" апреля 2025 г.
	2. Акта обследования объекта: N акта 03 от "28" апреля 2025 г.
	3. Решения Комиссии №3 от "12 " мая 2025 г.

Директор МАУ ДО ДОО «Орбита»



Е.В. Шабанова

Организация оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительный центр
«Орбита»
Амурского муниципального района
Хабаровского края

пр. Комсомольский 2а, г. Амурск,
Хабаровский край, 682640
тел. 8 (42142) 99-831
ОКПО 39099061, ОГРН 1192724008663
ИНН/КПП 2706033178/270601001

Решение № 3 от 12.05.2025

Комиссии по оценке состояния доступности Корпуса № 3 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края

Комиссия в составе председателя: Шабановой Е.В. – директора МАУ ДО ДОЦ «Орбита», членов комиссии: Королева И.Л. - председатель МО ВОРДИ Амурского района, Е.И. Чужайкина Е.И. - зам. директора по общим вопросам, Казакова И.Г. – гл. бухгалтер, оценивая состояние доступности объекта инфраструктуры МАУ ДО ДОЦ «Орбита», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита, изучив акт обследования объекта от 28.04.2025 г №3, анкету объекта, сделала следующие выводы:

В качестве основных требований к Зоне №1 «Территория, прилегающая к зданию (участок) определяется наличие:

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию) приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МНГ);
- наличие путей движения для МНГ (транспортных и пешеходных, с возможностью их совмещения);
- рекомендуется наличие мест отдыха;
- наличие автостоянки для автотранспорта инвалидов и других групп МНГ.

Однако на данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть выполнено в связи с тем, что отсутствуют возможности обустройства территории в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

Основным требованием к зоне 2 («Вход (входы) в здание» является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов и других групп МНГ. При наличии нескольких входов в здание, как правило выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более и других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне. При наличии лестницы, необходимо ее дублировать пандусом.

Однако на данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть выполнено в связи с тем, что отсутствуют возможности обустройства территории.

Зона 3. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» важно отметить следующее: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям

эвакуации (или наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).

На данном ОСИ отсутствуют основные функционально-планировочные элементы, как то адаптированные пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), и конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин отсутствует возможность их обустройство.

Зона 4. «Целевое назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания в ОСИ инвалидов отсутствует.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда в ОСИ отсутствует.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения. Основным требованием является наличие в жилом помещении конструктивное расположение электророзеток, выключателей, окон (с расположением ручек для проветривания на определенной высоте, а также наличие информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно точечного шрифта Брайля, конструкция дверных проемов и порогов.

На данном ОСИ ни одно из этих требований не может быть выполнено в связи с тем, что отсутствуют возможности обустройства в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин. Альтернативой может бы помощь сотрудников и индивидуальное решение с ТСР.

Зона 5. «Санитарно-гигиенические помещения.

Основным требованием является наличие в ОСИ хотя бы одной туалетной кабинки и душа. На данном ОСИ эти требования не выполнимы в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

На основании вышеизложенного

Комиссия решила:

Состояние доступности и возможность адаптации ОСИ (проведение текущих капитальных ремонтов, альтернативная помощь сотрудников и индивидуальное решение с ТСР) требует значительных финансовых вложений.

Директор МАУ ДО ДОО «Орбита»
Председатель комиссии



Е.В. Шабанова

Члены комиссии

Председатель МО ВОРДИ Амурского района
Зам. директора по общим вопросам
Гл. бухгалтер




И.Л. Королева
Е.И. Чужайкина
И.Г. Казакова

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУ ДО ДОО «Орбита»

Е.В. Шабанова

«28» апреля 2025г.



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
детский оздоровительный центр «Орбита»
Амурского муниципального района Хабаровского края**

КОРПУС №3

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

1. Общие сведения об объекте

1.1.	Наименование (вид) объекта	<u>МАУ ДО ДОО «Орбита»</u>
1.2.	Адрес объекта	<u>680547 Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита</u>
1.3.	Сведения о размещении объекта	Корпус №2 располагается на территории детского оздоровительного центра "Орбита". Здание одноэтажное, каменное, имеет два эвакуационных выхода. Двери - алюминиевые стеклопакеты, двойные, распашные, открываются наружу. S 489,6 кв. м. Год постройки 1971, капитальный ремонт не проводился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ апрель-май 2025 года. Подъезд к объекту осуществляется со стороны проезжей части садоводческого некоммерческого товарищества "Урожайное". Режим работы (функционирования) объекта (круглогодично, сезонно): сезонный, круглосуточный, период с июня по сентябрь
1.4.	Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края МАУ ДО ДОО «Орбита»
1.5.	Юридический адрес организации (учреждения)	682640, Хабаровский край г. Амурск, пр-кт Комсомольский 2а.
1.6.	Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)	На праве оперативного управления
1.7.	Форма собственности (государственная, негосударственная)	Государственная
1.8.	Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)	Муниципальная
1.9.	Вышестоящая организация (наименование)	Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района
1.10.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты	682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, (42142) 99-818

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.	Сфера деятельности	Образование; сфера услуг
2.2.	Виды оказываемых услуг	Дополнительное образование, организация отдыха и

		оздоровления детей
2.3.	Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)	На объекте, круглосуточное пребывание
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Возраст с 6 до 17 лет
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
2.6.	Плановая мощность	185 человек в смену
2.7.	Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	Нет

3. Состояние доступности объекта


3.1.	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Территория Детского оздоровительного центра «Орбита» расположена в районе СНТ «Урожайное» - «Новое». Путь следования: с остановки «Автовокзал» в г. Амурск рейсовым автобусом №102 сообщением «Автовокзал – Дачи СНТ «Новое». Остановка «Орбита» Нет
3.2.	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	
3.2.1.	расстояние до объекта от остановки транспорта	200 м
3.2.2.	время движения (пешком)	5 - 10 мин
3.2.3.	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Нет
3.2.4.	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером	Нет
3.2.5.	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная	Нет
3.2.6.	Перепады высоты на пути	Нет

3.3.	Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:																										
	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Категория инвалидов (вид нарушения)</th><th>Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)</th></tr><tr><td>1</td><td>Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>2</td><td>передвигающиеся на креслах-колясках</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>3</td><td>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>4</td><td>с нарушениями зрения</td><td>ДУ</td></tr><tr><td>5</td><td>с нарушениями слуха</td><td>ДУ</td></tr><tr><td>6</td><td>с нарушениями умственного развития</td><td>ДУ</td></tr></table>	№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД	2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	4	с нарушениями зрения	ДУ	5	с нарушениями слуха	ДУ	6	с нарушениями умственного развития	ДУ					
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)																									
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ВНД																									
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД																									
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД																									
4	с нарушениями зрения	ДУ																									
5	с нарушениями слуха	ДУ																									
6	с нарушениями умственного развития	ДУ																									
3.4.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон																										
	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Основные структурно-функциональные зоны</th><th>Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов</th></tr><tr><td>1</td><td>Территория, прилегающая к зданию (участок)</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход (входы) в здание</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>3</td><td>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>4</td><td>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>5</td><td>Санитарно-гигиенические помещения</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr><tr><td>6</td><td>Система информации и связи (на всех зонах)</td><td>ВНД</td></tr><tr><td>7</td><td>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</td><td>ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)</td></tr></table>	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)	2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)	5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)	6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)		
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов																									
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД																									
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, У), ВНД (К, О)																									
3.5.	Итоговое заключение о состоянии доступности объекта	Объект признан условно доступным (с помощью сопровождающих, содействия сотрудников ДООЦ «Орбита» и иных лиц ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта) для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями зрения и инвалидов с нарушением умственного развития. Объект признан не доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, и передвигающихся на креслах колясках (невозможность обеспечения беспрепятственного передвижения по территории детского оздоровительного центра «Орбита»).																									

4. Управленческое решение

4.1.	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта		
	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Размещение информации согласовано

 Директор МАУ ДО ДОО «Орбита Е.В. Шабанова»

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность
Вид работ по адаптации <i>(в соответствии с классификатором)</i>	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Акт обследования объекта (Корпус №3)
МАУ ДО ДОО «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края

« 28 » апреля 2025 г

1. Характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: МАУ ДО ДОО «Орбита» (Корпус №3).

1.2. Адрес объекта 680547 Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

1.3. Сведения о размещении объекта:

Детский оздоровительный центр "Орбита" располагается в 7,5 км от г. Амурска. Занимаемая площадь - 79078 м², протяженность периметра - 1200м.

1.4. **Корпус №3.** Здание одноэтажное, каменное, имеет два эвакуационных выхода. Двери - алюминиевые стеклопакеты, двойные, распашные, открываются наружу. 489,6 кв. м. Год постройки 1971, капитальный ремонт не проводился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ апрель-май 2025 года.

Подъезд к объекту осуществляется со стороны проезжей части садоводческого некоммерческого товарищества "Урожайное".

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего 2025

- капитального 2026-2035 (по мере поступления финансовых средств).

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, (краткое наименование) – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края (МАУ ДО ДОО «Орбита»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682640, Хабаровский край г. Амурск, пр-кт Комсомольский 2а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование; сфера услуг. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей, проживание с круглосуточным пребыванием. Режим работы (функционирования) объекта (круглогодично, сезонно): сезонный, круглосуточный, период с июня по сентябрь

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Территория Детского оздоровительного центра «Орбита» расположена в районе СНТ «Урожайное» - «Новое». Путь следования: с остановки «Автовокзал» в г. Амурск рейсовым автобусом №102 сообщением «Автовокзал – Дачи СНТ «Новое». Остановка «Орбита».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

3.3. Организация доступности (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности (объекта)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)	Тех. паспорт	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)	Тех. паспорт	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)	Тех. паспорт	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)	Тех. паспорт	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)	Тех. паспорт	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,С,У); ВНД (К, О)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен условно (с помощью сопровождающих и содействие персонала) для инвалидов, с патологией нарушения зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, и инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект не доступен для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, и передвигающихся на креслах колясках (невозможность обеспечения беспрепятственного передвижения по территории ДОЦ «Орбита», т.к. превышены предельные уклоны профиля пути, а также деформация путей передвижения, отсутствие пандусов).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности.	Рекомендации по адаптации объекта. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается ремонт (текущий, капитальный); технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации).
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ (Г, С, У); ДЧ-И (К, О)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (выходы) в здании	ДУ (Г, С, У); ДЧ-И (К, О)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, С, У); ВНД (К, О)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, С, У); ДЧ-И (К, О)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно – гигиеническое помещение	ДУ (Г, С, У); ВНД (К, О)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	Капитальный ремонт, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, С, У); ВНД (К, О)	Технические решения не возможны

*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

4.2. Период проведения работ 2026 г. – 2036 г. (по мере поступления финансовых средств).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения: ДЧ-И (Г, С, У,).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- не требуется;

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется;

4.4.6. другое _____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Хабаровского края (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту (Приложение 1) на 4 листах.

2. Входа (входов) в здание (Приложение 2) на 3 листах.

3. Путь движения в здании на (Приложение 3) на 3 листах

4. Зоны целевого назначения объекта (Приложение 4) на 5 листах.

5. Санитарно-гигиенических помещений (Приложение 5) на 1 листе.

6. Системы информации (и связи) на объекте (Приложение 6) на 2 листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор МАУ ДО ДОЦ «Орбита»

Председатель комиссии



Е.В. Шабанова

Члены комиссии

Председатель МО ВОРДИ Амурского района

Зам. директора по общим вопросам

Гл. бухгалтер



И.Л. Королева

Е.И. Чужайкина

И.Г. Казакова

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданиям (участка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагеря Орбита.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (выход) на территорию	Есть		Фото 1	Отсутствие доступных элементов информации об объекте Ширина калитки 1,0 м	К, О, С, Г, У	Установить информационные стенды и таблички об объекте СП 59.13330.2020 п. 5.1 Разработать ПСД на замену калитки (ширина калитки не менее 1,2 м) СП 59.13330.2020 п 5.1.7	ТР КР
1.2.	Путь (пути) на территории	Есть		Фото 2 Фото 3	Отсутствие указателей направления движения, в том числе тактильных Нарушение дорожного асфальтового покрытия, проходной части пешеходных дорожек (отсыпка дефектов крупно-структурными материалами – щебнем)	К, О, С, Г, У К, О, С	Оборудование указателями на путях движения, в том числе тактильными СП 59.13330.2020 п. 3.27; 5.1.3; 5.1.10 Разработать ПСД на замену асфальтового покрытия СП 59.13330.2020 п 5.1.11	ТР КР

					На путях движения отсутствуют не менее чем через 100–150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п.	К, О	Разработать ПСД на обустройство мест отдыха по пути движения СП 59.13330.2020 п 5.3.1	КР
1.3.	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует (не требуется)			
1.4.	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует (не требуется)			
1.5.	Автостоянка (парковка)	нет			Отсутствие стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов	К, О, С, Г, У	Разработать ПСД на обустройство автостоянки для транспорта инвалидов СП 59.13330.2020 п. 5.2.1	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (С, Г, У)	Фото 1. Вход.  Фото 2. Путь следования 	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

		Фото 3. Дорожное покрытие. 	
--	--	---	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Входы в здания. Корпус №3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита.

№ п/п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды ра- бот
2.1.	Лестница (наружная)	Есть		Фото 4	Ширина лестницы – 2,4 м Высота ступени – 0,13 м Глубина ступени – 0,3 м Высота поручня – 0,8 м	О, С, Г, У	Разработать ПСД на обу- стройство лестницы до нор- мативных показателей: глубина ступени - 0,35-0,4 м; высота поручня – 0,9 м: СП 59.13330.2020 п. 5.1.12; 5.1.13	КР
					Отсутствуют контрастные, противоскользящие полосы на первой и последней ступенях. Отсутствие тактильной и кон- трастной информации перед началом марша лестницы	С	Установить контрастные противоскользящие полосы на крайних ступенях СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 Установить тактильную пре- дупредительную информа- цию перед лестничным маршем. Маркировка ступе- ней цветом или фактурой СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	ТР
					Отсутствие наружного вызывно- го устройства рядом с лестницей	К, О	Разработать ПСД на обору- дование наружного вызыв-	КР

					расположенного на высоте не более 1,2 м от уровня пола		ного устройства СП 59.13330.2020 п. 6.1.1	
2.2.	Пандус (наруж- ный)	Нет			Отсутствие	К, О	Разработка ПСД на устрой- ство пандуса СП 59.13330.2020 п. 5.1.13; 5.1.14; 5.1.16	КР
2.3.	Входная площадка (перед две- рью)			Фото 4	Ширина – 2,3 м Длина – 5,75 м Отсутствие элементов информа- ции о здании выполненной релье- фно-линейным шрифтом, а так- же рельефно-точечным шрифтом Брайля	К К, О, С, Г, У	Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.1.4 Установить информацион- ные таблички с цветовым и тактильным обозначением СП 59.13330.2020 п. 3.27; 3.29	ТР
2.4.	Дверь (входная)	Есть		Фото 4 Фото 5	Ширина двери – 1,3 м (распах- ная 0,85 м+ 0,45 м) Высота порога 0,01 м Ручки на входных дверях име- ют форму типа С Отсутствие яркой контрастной маркировки на прозрачных по- лотнох дверей Отсутствует доводчик	К, О К, О, С К, О, С, Г, У С К, О, С, Г, У	Разработать ПСД на при- ведение ширины дверного полотна до нормативного размера: Ширина одной из створок не менее 0,9 м СП 59.13330.2020 п. 6.1.5 Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.2.4 Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.4.3 Нанести яркую маркиров- ку на обеих сторонах двери СП 59.13330.2020 п. 6.1.6 Установить доводчик СП 59.13330.2020 п. 6.1.5	КР
2.5.	Тамбур	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане № фото	
Входы в здание	ДУ (С, Г, У)	Фото 4. Корпус №3 (вход)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
		Фото 5. Корпус 3 (входная дверь)	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри зданий (в т.ч. путей эвакуации). Корпус №3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Холл (зона дневного пре- бывания)	Есть			На участках пола перед двер- ными проемами, расположен- ными фронтально на путях движения внутри здания, отсут- ствуют предупреждающие так- тильно контрастные указатели.	К, О, С, Г, У	Обустроить на участках пола перед дверьми, распо- ложенными фронтально на путях движения внутри здания, предупреждающие напольные тактильно кон- трастные указатели СП 59.13330.2020 п. 6.5.12	ТР
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует (не требуется)			
3.4.	Лифт	Нет			Отсутствует (не требуется)			
3.5.	Дверь	Нет						
3.6.	Пути эвакуа- ции (в т.ч. зоны безопасности) (совпадают с путями движе- ния по объек- ту)	Есть			На участках пола перед двер- ными проемами, расположен- ными фронтально на путях движения внутри здания, отсут- ствуют предупреждающие так- тильно контрастные указатели.	К, О, С, Г, У	Обустроить на участках пола перед дверьми, распо- ложенными фронтально на путях движения внутри здания, предупреждающие напольные тактильно кон- трастные указатели СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	ТР

				Фото 6	Ширина коридора 2,1 м	К, О	Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.2.1	
				Фото 7	Ширина эвакуационной двери – 1,21 м (распашная 0,7 м+ 0,4м)		Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.2.21	
					Высота порога 0,03 м	С	Демонтаж порогов или уменьшение до норматив- ного размера 0,014 м СП 59.13330.2020 п. 6.2.4	ТР
					Съезд имеет превышение уг- ла наклона свыше 50%	К, О, С	Разработать ПСД на при- ведение съезда (пандуса) до нормативного размера - не более 50% СП 59.13330.2020 п. 5.1.8	КР
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование струк- турно функциональ- ной зоны	Состояние до- ступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внут- ри зданий	ДУ (С, Г, У)	Фото 6. Корпус 3 (коридор) 	Текущий и капитальный ремонт, индивидуаль- ное решение с ТСР

		Фото 7. Корпус 3 (эвакуационный выход) 	
--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов. Корпус №3.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и заме- чания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (кате гория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслужива- ния	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование струк- турно функциональной зоны	Состояние до- ступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назна- чения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Корпус №3.

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения. Корпус №3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	Есть			Ширина дверных проемов в стене 0,75 м.	К, О	Разработать ПСД на расширение дверных проемов до нормативных 0,9 м СП 59.13330.2020 п. 6.1.5	ТР КР
					Высота дверных порогов 0,00 м.	К, О, С	Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.2.4	
					Ручки на входных дверях имеют форму типа С	К, О, С, Г, У	Соответствует СП 59.13330.2020 п. 6.4.3	
					Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно точечного шрифта Брайля	С	Установить информационные таблички с цветовым и тактильным обозначением СП 59.13330.2020 п. 3.27; 3.29; 6.5.9	
					Ручка створок окон для проветривания размещена на высоте 1,5		Разработать ПСД на устройство оконного проема, конструкции	


				Фото 8 Фото 9	м от уровня пола.	К, О	окна в соответствии с нормами СП 59.13330.2020 п.6.4.2	
				Фото 10	Электро-розетка в помещениях находятся на высоте 1,57 м от уровня пола.	К, О, С, Г, У	Переустановить электро- розетку в соответствии с нор- мами: 0,85-1,1 м СП 59.13330.2020 п.6.4.2	ТР
				Фото 10	Выключатель (включатель) в по- мещениях находится на высоте 1,57 м от уровня пола	К, О, С, Г, У	Переустановить выключатель в соответствии с нормами: 0,85-1,1 м СП 59.13330.2020 п.6.4.2	ТР
					Размер жилого помещения 6,0 м*6,0 м. Имеется возможность передвижения кроватей для обеспечения разворота кресла- коляски		Соответствует СП 59.13330.2020 п.6.2.2 Диаметр зоны разворота не ме- нее 1,4 м	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функ- циональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адапта- ции (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследо- вания ОСИ
Жилые помещения	ДУ (С, Г, У)	Фото 8. Корпус 3 (жилое помещение)  Фото 9. Корпус 3 (жилое помещение)	Капитальный ремонт, те- кущий ремонт



Фото 10. Корпус 3 (жилое помещение)



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений. Корпус №3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/ п	Наименование функциональ- но- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на пла не	№ на фото	Нарушения	Значимо для инвалида (кате гория)	Содержание	Виды ра- бот
5.1	Туалет	Нет			Отсутствует туалетная кабина	К, О, С, Г, У	Технически невозможно СП 59.13330.2020 п. 6.3.1	ВНД
5.2	Душевая	Нет			Отсутствует душевая кабина	К, О, С, Г, У	Технически невозможно СП 59.13330.2020 п. 6.3.1	ВНД
5.3	Бытовая комна- та	Нет			Отсутствует бытовая комната	К, О, С	Технически невозможно СП 59.13330.2020 п. 6.3.1	ВНД
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование струк- турно функциональной зоны	Состояние до- ступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические поме- щения	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернатив- ной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте. Корпус №3.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края. Хабаровский край, г. Амурск, территория лагерь Орбита

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на пла не	№ на фото	Нарушения	Значимо для инва- лида (кате гория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствие элементов информации о здании выполненные контрастным крупным шрифтом по возможности выпуклым. Отсутствуют указатели направления движения	К, О, С, Г К, О, С, Г	Установить информационные стенды и таблички о здании и помещениях СП 59.13330.2020 п. 5.1 Оборудование указателями на путях движения, в том числе тактильными СП 59.13330.2020 п. 3.27; 5.1.3; 5.1.10	ТР
6.2	Акустические средства	Есть			Имеется система тревожной сигнализации	К, О, С, Г, У	Соответствует СП 59.13330.2020 п. 3.2.9	
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие информирующих обозначений здания, помещения, дублирование рельефными знаками	С	Оборудование информационными и тактильными табличками СП 59.13330.2020 п. 6.2.28; 6.3.6; 6.5.2; 6.5.1	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне	
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

« 12 » май 2025г.

« 12 » 25 2025г.

	тактильных по пути		СП 59.13330.2020 п. 3.27; 5.1.3; 5.1.10			
4	Нарушение дорожного асфальтового покрытия, проходной части пешеходных дорожек (отсыпка дефектов крупно-структурными материалами – щебнем)	Не запланировано	Разработать ПСД на замену асфальтового покрытия СП 59.13330.2020 п 5.1.11	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
5	На путях движения отсутствуют не менее чем через 100–150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п	Не запланировано	Разработать ПСД на обустройство мест отдыха по пути движения СП 59.13330.2020 п 5.3.1	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
6	Отсутствие стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов	Не запланировано	Разработать ПСД на обустройство автостоянки для транспорта инвалидов СП 59.13330.2020 п. 5.2.1	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Нет
7	Вход в здание Ширина лестницы – 2,4 м Высота ступени – 0,13 м Глубина ступени – 0,3 м Высота поручня – 0,8 м	Не запланировано	Разработать ПСД на обустройство лестницы до нормативных показателей: глубина ступени - 0,35-0,4 м; высота поручня – 0,9 м: СП 59.13330.2020 п. 5.1.12; 5.1.13	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
8	Отсутствуют контрастные, противоскользящие полосы на первой и последней ступенях. Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы	Не запланировано	Установить контрастные противоскользящие полосы на крайних ступенях СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 Установить тактильную предупредительную информацию перед лестничным маршем. Маркировка ступеней цветом или фактурой СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	Определяются на момент выполнения	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
9	Отсутствие наружного вызывного устройства рядом с лестницей расположенного на высоте не более 1,2 м от уровня пола	Не запланировано	Разработать ПСД на оборудование наружного вызывного устройства СП 59.13330.2020 п. 6.1.1	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом

10	Отсутствие пандуса на входе в здание	Не запланировано	Разработка ПСД на устройство пандуса СП 59.13330.2020 п. 5.1.13; 5.1.14; 5.1.16	В соответствии с ПСД	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
11	Отсутствие элементов информации о здании выполненной рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не запланировано	Установить информационные таблички с цветовым и тактильным обозначением СП 59.13330.2020 п. 3.27; 3.29	Определяться на момент выполнения	До 2035 г.	Индивидуальная помощь персоналом
12	Ширина входной двери в здание – 1,3 м (распашная 0,85 м+ 0,45 м)	Не запланировано	Разработать ПСД на приведение ширины дверного полотна до нормативного размера: Ширина одной из створок не менее 0,9 м СП 59.13330.2020 п. 6.1.5	В соответствии с ПСД	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
13	Отсутствие яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах входной двери	Не запланировано	Нанести яркую маркировку на обеих сторонах двери СП 59.13330.2020 п. 6.1.6	Определяться на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
14	Отсутствует доводчик на входной двери в здание	Не запланировано	Установить доводчик СП 59.13330.2020 п. 6.1.5	Определяться на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
15	На участках пола холла перед дверными проемами в жилые комнаты, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно контрастные указатели.	Не запланировано	Обустроить на участках пола перед дверьми в жилые комнаты, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, предупреждающие напольные тактильно контрастные указатели СП 59.13330.2020 п. 6.5.12	Определяться на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
16	На участках пола перед дверными проемами эвакуационного выхода в коридоре, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно контрастные указатели	Не запланировано	Обустроить на участках пола перед дверными проемами эвакуационного выхода в коридоре, предупреждающие напольные тактильно контрастные указатели СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	Определяться на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
17	Высота порога эвакуационного выхода 0,03 м	Не запланировано	Демонтаж порогов или уменьшение до нормативного	Определяться на момент	До 2035 г	Индивидуальная помощь

			размера 0,014 м СП 59.13330.2020 п. 6.2.4	выполнения		персоналом
18	Съезд с площадки эвакуационного выхода имеет превышение угла продольного наклона свыше 50%	Не запланировано	Разработать ПСД на приведение съезда (пандуса) до нормативного размера - не более 50% СП 59.13330.2020 п. 5.1.8	В соответствии с ПСД	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
19	Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации жилых помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно точечного шрифта Брайля	Не запланировано	Установить информационные таблички с цветовым и тактильным обозначением СП 59.13330.2020 п. 3.27; 3.29; 6.5.9	Определятся на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
20	Ручка створок окон для проветривания в жилых помещениях размещена на высоте 1,5 м от уровня пола.	Не запланировано	Разработать ПСД на устройство оконного проема, конструкции окна в соответствии с нормами СП 59.13330.2020 п.6.4.2	В соответствии с ПСД	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
21	Электро-розетка в жилых помещениях находятся на высоте 1,65 м от уровня пола.	Не запланировано	Переустановить электро-розетку в соответствии с нормами: 0,85-1,1 м СП 59.13330.2020 п.6.4.2	Определятся на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
22	Выключатель (включатель) в жилых помещениях находится на высоте 1,57 м от уровня пола	Не запланировано	Переустановить электро-розетку в соответствии с нормами: 0,85-1,1 м СП 59.13330.2020 п.6.4.2	Определятся на момент выполнения	До 2035 г	Индивидуальная помощь персоналом
23	Отсутствует туалетная кабина в здании	Не запланировано	Технически невозможно СП 59.13330.2020 п. 6.3.1			Индивидуальная помощь персоналом (сопровождение в туалет)
24	Отсутствует душевая кабина в здании	Не запланировано	Технически невозможно СП 59.13330.2020 п. 6.3.1			Индивидуальная помощь персоналом (сопровождение в душевую)
25	Отсутствует бытовая комната в здании	Не запланировано	СП 59.13330.2020 п. 6.3.1			Индивидуальная помощь персоналом